

Malé náklady velký rozdíl

Opotřebené trysky, špatně seřízený postřikový a regulační systém postřikovače to vše Vás stojí nemalé peníze a zhoršené agronomické výsledky.

Pro představu, pokud jsou trysky opotřebené o 10 %, tak při 100 ha plochy a 4 vstupech s průměrným nákladem 1000 Kč/ha proteče o 40 000 Kč více, než plánujete.

Na první pohled nemusí být nic poznat – část trysek může mít menší opotřebení, část větší, některé částečně zanesené sedimenty, špatně zkalibrovaný počítač, atd. může částečně skrýt nepřesnou rovnoměrnost aplikace.



Nabízíme Vám zkontrolování příčné a podélné rovnoměrnosti aplikace na Vašem postřikovači v průběhu sezony

Služba zahrnuje:

- Kontrolu rovnoměrnosti aplikace autorizovanou kontrolní stanicí pro testování postřikovačů,
- Kalibraci počítače na dávku, základní seřízení regulačního ventilu (u strojů bez počítače)
- Kontrolu postřikovače servisním technikem Agrotechnic Moravia
- Zákazník obdrží graf rovnoměrnosti aplikace jeho postřikovače
- Dopravu k zákazníkovi
- Možnost dohodnout se na dalších opravách, seřízení a kalibracích – např. ultrazvukové čidla
- Možnost dohodnout se na vydání osvědčení o funkční způsobilosti postřikovače a kontrolní nálepky

Cena 5 900 Kč + DPH / postřikovač (1-3 sady trysek)

Kontakt: Ing Pavel Marada- tel: 725 700 581; e-mail: pavel.marada@agrotechnic.cz,
nebo servisní oddělení a obchodní zástupci Agrotechnic Moravia